



Associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi dell'art.13 della L.349/86 con DM n .166/2025

Associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi dell'art.13 della L.349/86 con DM n .166/2025



- la verifica delle eventuali indicazioni operative emanate dalla Regione e dalla ASL/ATS territorialmente competente.

INDICAZIONI DA DIFFONDERE AI CITTADINI

Se il giocattolo è integro

Chiunque individui il prodotto deve essere invitato a:

- **sospenderne immediatamente l'utilizzo;**
- sottrarlo alla disponibilità dei bambini;
- **non aprirlo, tagliarlo, forarlo o svuotarlo;**
- evitare manipolazioni non necessarie;
- verificare la possibilità di **riconsegnarlo al venditore**, considerato che il prodotto risulta oggetto di richiamo;
- qualora la riconsegna non sia possibile, contattare la **ASL/ATS territorialmente competente** per conoscere le procedure previste sul territorio;
- verificare con il proprio Comune o con il gestore dei rifiuti l'eventuale procedura specificamente predisposta.

NON GETTARE IL GIOCATTOLO NEI NORMALI RIFIUTI DOMESTICI

Il Ministero della Salute richiama espressamente la necessità, in caso di rinvenimento, di informare i consumatori sulle modalità di **smaltimento e riconsegna**.

La nota ministeriale non stabilisce una procedura nazionale unica di conferimento.

Pertanto il prodotto **non deve essere autonomamente gettato nell'indifferenziato, nella plastica o consegnato a un centro comunale di raccolta senza aver preventivamente verificato le indicazioni delle Autorità competenti**.

ATTENZIONE: SE IL GIOCATTOLO È ROTTO O LA SABBIA È FUORIUSCITA

In questo caso occorre adottare particolare cautela.

La notifica Safety Gate identifica proprio nella possibile rottura dell'involucro e nella conseguente fuoriuscita della sabbia contenente tremolite la condizione di rischio.

Si raccomanda quindi di:

Sportello Amianto Nazionale

APS - Codice.Fiscale 97920950587

Via del Corso 267

00186 Roma (RM)

sportello.amianto.nazionale@pec.it



Tel +39 06 90281260

Tel +39 06 81153787

info@sportelloamianto.org

www.sportelloamianto.org



- **non spazzare la sabbia;**
- **non utilizzare un normale aspirapolvere;**
- non soffiare sul materiale;
- non tentare autonomamente di disperderlo o rimuoverlo;
- allontanare temporaneamente bambini e altre persone dall'area interessata;
- contattare la **ASL/ATS territorialmente competente**, specificando il riferimento alla notifica **Safety Gate SR/01963/26 – giocattolo contenente sabbia contaminata da tremolite;**
- attenersi alle indicazioni impartite dall'Autorità competente.

Qualora la sabbia sia già fuoriuscita, la situazione **non deve essere trattata come il semplice smaltimento di un giocattolo**, ma può richiedere una specifica valutazione dell'ambiente interessato.

MASSIMA ATTENZIONE NELLE SCUOLE E NEGLI ASILI

Il Ministero della Salute sottolinea espressamente che questi prodotti **potrebbero essere stati acquistati da strutture destinate all'infanzia, incluse le scuole.**

Si invita pertanto a chiedere alle strutture presenti sul territorio di verificare:

- giochi disponibili nelle aule;
- materiali presenti negli spazi ludici;
- magazzini e depositi;
- acquisti effettuati nel 2025 e nel 2026;
- acquisti effettuati attraverso marketplace online;
- eventuali confezioni o documenti di acquisto ancora disponibili.

Qualora il prodotto venga riconosciuto, deve essere **immediatamente sottratto all'utilizzo dei bambini senza essere aperto o manomesso.**

Se il prodotto risulta rotto o la sabbia è fuoriuscita in un ambiente scolastico o educativo, si raccomanda di **impedire temporaneamente l'accesso all'area, evitare le normali operazioni di pulizia e contattare immediatamente la ASL/ATS competente.**

ATTENZIONE ANCHE A PRODOTTI SIMILARI

La nota ministeriale contiene inoltre un'importante indicazione relativa ad eventuali **articoli simili.**

Il Ministero informa che, qualora ne vengano rinvenuti, deve essere valutata l'opportunità di procedere all'analisi della loro composizione presso i **competenti Centri Regionali Amianto**, al fine di escludere la possibile presenza di analoghi contaminanti.

Sportello Amianto Nazionale

APS - Codice.Fiscale 97920950587

Via del Corso 267

00186 Roma (RM)

sportello.amianto.nazionale@pec.it



Tel +39 06 90281260

Tel +39 06 81153787

info@sportelloamianto.org

www.sportelloamianto.org



Associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi dell'art.13 della L.349/86 con DM n .166/2025



DIREZIONE GENERALE DEI CORRETTI STILI DI VITA
E DEI RAPPORTI CON L'ECOSISTEMA

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
PEC: dacsv@postacert.sanita.it

Comando CC Tutela Della Salute
srm20400@pec.carabinieri.it

Si rappresenta, infine, che tali prodotti potrebbero essere stati acquistati da strutture destinate all'infanzia, incluse le scuole, ed essere, quindi, disponibili presso i consumatori.

Infine, si informa che nel caso venissero rinvenuti articoli simili va valutato se provvedere all'analisi della composizione presso i Competenti Centri Regionali Amianto per escludere la eventuale presenza di tali contaminanti

LA DIRETTRICE DELL'UFFICIO 4
Dott.ssa Valeria Dusolina Di Giorgi Gerevini

Referenti: Dott.ssa Aurelia Fonda: a.fonda@sanita.it
Dott.ssa Francesca Ravaioli: f.ravaioli@sanita.it

In case third parties would request information concerning validated notifications, they should be redirected to the information displayed on the Safety Gate portal.

Version **1**Notifying country **Germany**

Name (on the product or the

packaging)*

Brand (on the product or the packaging)*

Trendhaus

Type/number of model *

967176

Is the product counterfeit?*

No

Batch number *

2025 = CH33287

Bar code *

4032722967176

Customs code*

Unknown

Product description*

Stretch carrot with elastic soft touch rubber surface. Orange-coloured sand-filled toy. It can be pulled in all directions. approx. 17 cm long.

Packaging description*

Unknown

Total number of items covered by the notification*

30,024 Unit
Unknown

Photos (products, packaging and label)*



Karotte.png
Main picture

3| Regulations and standards applicable

Legal provisions at EU level applicable? (directive, decision, regulation, etc.)*

Directive 2009/48/EC

EU or national standards applied?* **No**

Is the product CE marked?* **No**

Declaration of conformity available?*	No
---------------------------------------	----

Certificates

4| Risk description

Type of risk*	Health risk / other
---------------	---------------------

(Overall) risk level* **Serious**

Summary of test results* **Tremolite asbestos was detected in the sand. Asbestos can cause cancer.**

Risk description (technical defect and consequences)*	The toy could break and the filling can come out. The filling contains tremolite asbestos. Asbestos can cause cancer.
---	--

Legal provisions (at EU level) and European standards against which the product was tested and did not comply*

The requirements of the Toy Safety Directive (Directive 2009/48/EC) are not met.

Are you aware of accidents/incidents linked to the product in question?*

Test report

Risk assessment

5| Traceability

Country of origin* **People's Republic of China**

Country(-ies) of destination*

Bulgaria
Italy
Slovakia
Estonia
Luxembourg
Austria
Switzerland
Czechia
Portugal
Spain
Germany
Sweden
France

Croatia
Latvia
Montenegro
Poland
Romania
Greece

Contact details of the
manufacturer(s)*

Company name* **Trendhaus**

Address* **Mühlweg, 15**

Zip code **92369**

City* **Sengenthal**

Country* **Germany**

Contact details of the exporter(s)* **Unknown**

Contact details of the importer(s)* **Unknown**

Contact details of the
distributor(s)* **Unknown**

Contact details of the retailer(s)* **Unknown**

Is the product (also) sold online?* **No**

6| Measures

Type of measure(s)* **Voluntary measures**

Name of economic operator taking
notified measure(s)* **Trendhaus Handelsgesellschaft mbH**

Type of economic operator taking
notified measure(s)* **Manufacturer**

Category of measure(s)* **Recall of the product from end users**

Date of entry into force* **Unknown**

Duration* **Unknown**

Is this notification linked to a Business Gateway case?*

No

Measure(s) adopted

Has the economic operator published product recall information online?*

Unknown

7| Confidentiality

Is there any section of the notification form that you wish to mark as confidential?

No

8| Other

Additional information

Notification sent via ICSMS [PI/CI]: 260600367716 GEN260619374711
Batch concerned: 2025 = CH33287 Safety Gate 20: Quantity made
available on the market 2025 = 30024 pieces

Other attachments

Reason for investigating the notified product

Should this notification also serve as a notification under Regulation 2019/515 on mutual recognition?

No

Is this notification based on a
CASP Activity?

No

ICSMS case reference

ICSMS case: GEN260619374711